



## AC直結方法(円形ランプ)

O.K



左、右の極性の区別なく一本ずつ接続  
供給電源：AC100V/50～60Hz

N.G



同じ極性で接続すると  
AC SHORTがされるので危険です

